

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年9月度)

施設の設置場所

北蒲原郡聖籠町大字次第浜字烏川3747

株式会社 長谷川建設

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量 |
|--------------|-------|
| 廃プラスチック類 | 0 t/月 |
| 金属くず | 0 t/月 |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 0 t/月 |
| がれき類 | 0 t/月 |

展開検査の実施状況

| | |
|---|---|
| 実施回数 | <input checked="" type="checkbox"/> 全量 <input type="checkbox"/> 0回 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> ___回 |
| 安定型5品目以外の廃棄物の 付着又は混入が認められた 回数及び月日 | 月 日 |
| | 月 日 |
| | 月 日 |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

| | |
|------------|--|
| 採取日 | 9月21日 |
| 分析結果が得られた日 | 9月29日 |
| BOD | 2 mg/l |
| 異常の有無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

| | 周縁地下水(上流) | 周縁地下水(下流) | 浸透水 |
|------------------|--|--|--|
| 実施状況 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 採取場所 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり |
| 採取日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 分析結果が得られた日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 分析結果 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり |
| 異常の有無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |
| 必要な措置を講じた月日とその内容 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | | | |

施設の点検

| | 擁壁 | 柵 | 掲示板 |
|--------------------------|--|--|--|
| 点検日 | 9月28日 | 9月28日 | 9月28日 |
| 異常の有無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 必要な措置を講じた月日及び 当該措置の内容 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| | | | |